Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: L.B.

Visto:

BMW 318i

Data:	19.12.96
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /

- Anno: da 6/95
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch DME • Accensione: elettronica

› Miscelatore 12MX 0199 0021 › Dispos. Salvadebimetro cod. 90AV 9901 0033
› Complessivo Eco Gas
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).



NOTE:
La centralina iniezione è situata nel vano motore.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizone o correggere manualmente.