Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: C.D.

Visto:

HONDA CIVIC 1.4i 16V (5 PORTE)

Data: 29.8.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //.//.//

• Anno: 1995 • Sigla Motore: D14A2
• Iniezione: elettr. Multipoint Honda PGM-FI • Accensione: elettronica

› Complessivo Eco Gas
› Miscelatore: 12MX 0199 0051
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 2 Confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).



SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:
Lo Spinotto Bobina è situato sul distributore d'accensione.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.