Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

LADA NIVA 1.7i (59 kW)

- Anno: dal 1994
- Iniezione: elettronica single point Rochester
- Accensione: elettronica

› Miscelatore: 12MX 0015 0003
› Complessivo Eco Gas

Data:	18.07.97
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	03.03.97
Disegn.:	F.M.
Visto:	



SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:
Il connettore sonda Lambda è situato sul lato destro della paratia motore, vicino alla batteria.
La bobina è posizionata alla sinistra del motore.
Per accedere allo spinotto iniettori è necessario smontare il coperchio filtro aria.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.