Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: F.M.
Visto:

DAEWOO LANOS 1.5i

Data: 28.10.97
Schema N°: 1
Annulla Sch. del: / / . / / . / /

• Anno: dal 1997 • Accensione: elettronica
• Iniezione: elettronica multipoint SOHC IEFI-6
› Miscelatore: 12MX 0199 0047 o 12MX 0027 0002
› Complessivo Lambda Gas I.B. "S" › Dispositivo NP03 cod. 06LB 0000 1094
› N° 1 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 1 MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi)
› Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A **(VEDI NOTE).**



NOTE:
La centralina iniezione è situata sotto al sedile lato passeggero.
Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.