



# CITROEN XSARA PICASSO 1.6i


- Anno: 1999 • kW: 65 • Sigla Motore: NFZ
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch MP7.2
- Accensione: elettronica

Assistenza Tecnica  
0172  
48 68 400  
www.brc.it  
support@brc.it

> Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671  
> Commutatore ad incasso: 06LB00001999  
> Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)  
> N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001  
> N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o  
> N° 2 conf. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030004 (verificare)  
> Miscelatore GPL: 12MX00110005 > Miscelatore Metano: 12MM00110005


Data:	18.02.00
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///.
Disegn.:	M.P.
Visto:	

**!! SPOSTARE IL PONTICELLO INTERNO SULLA POSIZIONE "1 - 2" DI EMULAZIONE FISSA. VEDERE MANUALE BLITZ PAR. 4.4**



### AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.



**NOTE:**  
 Segnale sonda lambda: Pin n° 13.  
 Giri motore: Pin n° 44.  
 + 12 V Sotto chiave: filo Rosso Posizione 1.  
 Eventuale filo memorie: Pin n° 49

**AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.