



# BMW 316i - 318i - 518i

Data: 19.12.96

Schema N°: 2

- Anno: 1991 • Iniezione: elettronica multipoint DME
- Accensione: elettronica


Annulla Sch. del: 22.7.96

Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

- > Miscelatore: 12MX01990016 > Disp. Salvad. cod 90AV 9901 0033 op. 32
- > N° 1 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 1 MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).
- > Complessivo Eco Gas

Disegn.: L.B.

Visto:



**NOTE:**  
 La centralina iniezione è situata nel vano motore, dietro la batteria, sotto al rivestimento in plastica.  
 Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".  
 L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.