



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: F.M.

Visto:


MAZDA 323 F LANTIS 1.8i 16V (84 kW)

- Anno: 1994 • Sigla motore: BP
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica integrata
- › Complessivo Eco Gas
- › Miscelatore: 12MX 0199 0051
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 Confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

Data: 02.07.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.



NOTE:

Il connettore sonda è situato sotto al distributore d'accensione.

Lo Spinotto distributore di accensione si trova sul medesimo.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

