



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

HYUNDAI ACCENT 1.5i 12V

Data: 31.10.96

Schema N°: 1


Annulla Sch. del: //./././

- Anno: 1994 • Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

- > Miscelatore: 12MX 8816 0001 > Complessivo Eco Gas
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).

Disegn.: L.B.

Visto:




SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 2

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:

Il connettore della Sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa, sotto al collettore. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica". L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.



Viola/Bianco → Non collegare

Nero — Massa Motore

Verde/Bianco