



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

HYUNDAI ACCENT 1.5i 16V

- Anno: dal 1996 • kW: 77
- Iniezione: elettronica Multipoint • Accensione: elettronica

- > Miscelatore GPL: 12MX88040002 oppure 12MX 0199 0050
- > Miscelatore Metano: 12MM88040002 oppure 12MM01990050
- > Compl. Eco Gas: 06LB00001532 > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 2 MODULAR CAB DX cod. 06LB50030001 o SX 06LB50030002 (verificare)


Data: 17.06.98

Schema N°: 2

Annula Sch. del: 05.11.96

Disegn.: M.M.

Visto:



AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldature collegate alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.