



Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

Disegn.: C.D.

Visto:

# HONDA CIVIC 1.4i 16V (5 PORTE)


- Anno: 1995 • Sigla Motore: D14A2
- Iniezione: elettr. Multipoint Honda PGM-FI • Accensione: elettronica

Data: 29.8.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //, //, //

- > Complessivo Eco Gas
- > Miscelatore: 12MX 0199 0051
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 2 Confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).



**SELEZIONE SONDA LAMBDA OOO**

**N° CILINDRI 4**

**EMULAZ. LAMBDA? SI**

**NOTE:**

Lo Spinotto Bobina è situato sul distributore d'accensione. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica". L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

