



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: L.B.

Visto:


HYUNDAI S - COUPE' 1.5i

- Anno: dal 1991
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 8816 0001
- › Complessivo Eco Gas
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codi sul listino prezzi)

Data: 5.11.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //././.



NOTE:
Il connettore della Sonda Lambda è situato sulla sinistra del Motore. La bobina è situata sotto il collettore. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a $40 \div 48\%$. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

SELEZIONE Sonda LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

Viola/Bianco → Non collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

