



FORD SIERRA 2.0i Twin Cam

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica multipoint FORD EEC IV
- Accensione: elettronica integrale Ford
- Miscelatore: 12MX 0008 0002 • Complessivo Eco Gas
- Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Dx o Sx (leggere le istruzioni)

| | |
|------------------|---------|
| Data: | 12.9.96 |
| Schema N°: | 2 |
| Annula Sch. del: | 13.6.96 |
| Disegn.: | C.D. |
| Visto: | |

