



Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

Disegn.: L.B.

Visto:

# CITROEN XANTIA 1.8i 16V - XANTIA 2.0i 16V


- Anno: 1995 • Sigla Motori: 1.8i 16V: LFY - 2.0i 16V: RFV
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch MP5.1.1 • Accensione: statica

Data: 24.10.96

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

- > Miscelatore 12MX 0199 0055 oppure 12MX 0006 0002
- > Complessivo Eco Gas
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).



**SELEZIONE SONDA LAMBDA 000**

**N° CILINDRI 4**

**EMULAZ. LAMBDA? SI**

**NOTE:**  
La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore destro.  
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".  
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.  
**ATTENZIONE:**  
sulle vetture dotate di "Code Antifurto" non eseguire i collegamenti relativi alle memorie (Bianco - Bianco/Arancione)

Viola/Bianco → Non collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

