



GAS EQUIPMENTS

Assistenza Tecnica

Cherasco: 0337/247594

S.Lazzaro: 051/453252


ROVER 825i Sterling - 827i Sterling

anno: 1990 - Iniezione: elettronica multipoint Honda PGM-FI

Accensione: elettronica integrale

Miscelatore cod. 12MX 0199 0053

schema del: 11.4.94



NOTE:

Individuare il filo negativo della bobina d'accensione e collegare il filo Grigio della centralina Elite. La bobina è situata sul parafrangente anteriore sinistro.

Tagliare il filo Giallo/Nero di comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione e Viola della centralina Elite. Il connettore iniettori è situato sul parafrangente anteriore destro.