



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

DAEWOO ESPERO 1.8i (95 kW) - ESPERO 2.0i (105 kW)


Data: 30.10.97

Schema N°: 6

Annulla Sch. del: 25.07.97

- Anno: 1995 • Accensione: elettronica
- Iniezione: elettronica multipoint IEFI-6
- > Miscelatore: 12MX 0027 0001
- > Complessivo Lambda Gas I.B. "L" > Dispositivo NP03 cod. 06LB 0000 1094
- > N° 1 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 1 confez. MODULAR UNICAB cod. 06LB 5003 0010
- > Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A (VEDI NOTE).

Disegn.: F.M.
Visto:



NOTE:
La centralina iniezione è situata sotto al riparo in plastica, sul montante della portiera destra.
Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.

Nero → Massa Motore