




# HYUNDAI ACCENT 1.5i 12V

- Anno: 1994 • kW: 65
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S": 06LB00001655 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030005 o SX cod. 06LB50030006 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 12MX88160001
- › Miscelatore Metano: 12MM88160001

Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/618546

www.brc.it  
support@brc.it

Data:	08.09.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	



### NOTE:

Il Connettore Sonda Lambda è situato a monte della stessa, sotto al collettore.