




Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/618546

www.brc.it  
support@brc.it

## HYUNDAI ACCENT 1.5i 16V

- Anno: dal 1996 • kW: 77
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (resistivo): 06LB00001655 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (Hall): 06LB00001659 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030001 o SX cod. 06LB50030002 (verificare)
- › Misceleatore GPL: 12MX88040002 oppure 12MX1990050
- › Misceleatore Metano: 12MM88040002 oppure 12MM1990050

Data:	17.06.98
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	11.09.97
Disegn.:	M.M.
Visto:	



**NOTE:**  
Il Connettore Sonda Lambda è situato su un supporto nella parte inferiore della paratia motore.  
Lo Spinotto Bobina si trova sotto al riparo del motore.

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.