




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

DAEWOO LANOS 1.5i

- Anno: dal 1997
- Iniezione: elettronica SOHC IEFI-6 • Accensione: elettronica
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S": 06LB00001655 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999 > Dispositivo NP03 cod. 06LB00001094
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- > N° 1 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- > Miscelatore GPL: 12MX00270002 o 12MX01990047
- > Miscelatore Metano: 12MM00270002 o 12MM01990047
- > Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A (VEDI NOTE).

Data:	03.11.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	



NOTE:

La centralina iniezione è situata sotto al sedile lato passeggero.
 Fili comando iniettori: Pin n° C10 Bianco/Nero, Pin n° C15 Verde/Nero.
 Segnale sonda lambda: Pin n° B11 Viola.
 Filo memorie: Pin n° B1 Arancione.
 Giri motore: Pin n° C3 Marrone.

Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.