Assistenza

www.brc.it

Tecnica

## ALFA ROMEO 156 1.8i 16V T.S.

- Anno: 2000 kW: 103 Motore: AR32205 EURO 3 (98/69/CE/A)
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch ME7.3.1
- Accensione: elettronica
- Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo)
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- N° 2 MODULAR MM 2 Canali cod. 06LB00003101
- 0172 N° 2 conf. MODULAR CAB DX MM cod. 06LB50030103 o 48 68 400
  - N° 2 conf. MODULAR CAB SX MM cod. 06LB50030104 (verificare)
  - > Emulatore Sonda Lambda EOBD Memory 6 cod. 06LB00020026
  - > Miscelatore GPL: 12MX88040002 > Miscelatore Metano: 12MM088040002
  - Serbatoio cilindrico E67R01: 315x869 litri 60 cod. 27CE28315060 o 360x892 litri 80 cod. 27CE39360080
  - Multivalvola Europa per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV30300315 o 360/30° cod. 10MV30300360
  - > Serbatoio toroidale E67R01: 600x220 litri 47 cod 27TE12600047
- support@brc.i → Multivalvola Europa per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV32003220

15.05.01 Schema N°: 1 Annulla Sch. del: //.//.// Disegn.: F.M. Visto:

NON GARANTIAMO SUL BUON **FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO** 


**QUANTO NON E'STATO** 

A GAS SU QUESTO TIPO DI VEICOLO, IN

POSSIBILE FARE DELLE PROVE SPECIFICHE.

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JU

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.



## AVVERTENZE

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.