

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

23.08.99

Connettori originali
Original connector
Connecteurs d'origine
Conexiones originales

Connettore bobina
Coil connector
Connecteur bobine
Conector de la bobina

Iniettori Petrol injectors
Injecteurs Injectores

Massa Ground
Masse Masa

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Massa Ground
Masse Masa

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle négatif de la batterie
Polo negativo de la batería

Giallo (2 fili)
Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils)
Amarillo (2 cables)

Blu Blue
Bleu Azul

Nero Black
Noir Negro

Massa Ground
Masse Masa

Blu Blue
Bleu Azul

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Vert Verde

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Marrone Brown
Marron Marrón

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

Grigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou
Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

N°3 Giallo-Verde
Yellow-Green
Jaune-Vert
Amarillo-Verde

N°2 Nero Viola
Black Violet
Noir Violet
Negro Violeta

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
 - Sonda Lambda con 4 cables, señal en el cable negro
 - Señal del T.P.S.en el cable nº3 Blanco (señal 0-12V)
 - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
 - **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores