




NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore sinistro.
Segnale sonda: Pin n° 29 - Giri motore: Pin n° 23 - Filo comando inietttore: Pin n° 18.

Il relè doppio si trova vicino alla centralina iniezione.



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- > MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- > Miscelatore: 12MX 0005 0006

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica single point Weber
- Accensione: elettronica integrata

FIAT CINQUECENTO SPORTING 1.1 i.e.

EASYKIT

Data: 08.01.97

Schema N°: 1

Annulla
Sch. del: / / / / /

Disegn.: F.M.

Visto: