



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/618546

RENAULT 25 2.8i V6

- Anno: dal 1991 • kW: 110 • Sigla motore: Z7W
- Iniezione: elettronica multipoint Renix
- Accensione: elettronica integrale

- > Complessivo Systeme Blos Evolution cod. 12MX7700044
- > Commutatore ad incasso cod. 06LB00001999
- > Feritoia tipo "D" cod. 12MX77990052
- > Emulatore Renix L.I. cod. 06LB00001092
- > Cavo collegamento Renix alla ECU cod. 06LB50010011


Data: 10.07.98

Schema N°: 1

Annula Sch. del: //./././.

Disegn.: L.B.

Visto:



NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore sul parafrangente anteriore sinistro.
La bobina d'accensione è situata sul parafrangente anteriore sinistro.
Il relè iniezione è ubicato nella scatola relè, sul parafrangente anteriore sinistro.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

SELEZIONE Sonda LAMBDA 000

N° CILINDRI 6

EMULAZ. LAMBDA? SI

ATTENZIONE! PRIMA DI INSTALLARE L'EMULATORE RENIX LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRESENTI NELLA CONFEZIONE

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.