



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: L.B.

Visto:

BMW 318i


- Anno: da 6/95
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch DME • Accensione: elettronica

- > Miscelatore 12MX 0199 0021 > Dispos. Salvadibimetro cod. 90AV 9901 0033
- > Complessivo Eco Gas
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).

Data: 19.12.96

Schema N°: 1

Annula Sch. del: //./././



NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Viola/Bianco → Non collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

