



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: F.M.

Visto:


SKODA FELICIA 1.3i (40 kW e 50 kW)

- Anno: dal 1996 • Sigle motori: 135 M - 136 M
- Iniezione: elettronica multipoint Siemens 2P
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0021 0003
- › Complessivo Eco Gas
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codice su listino prezzi).

Data: 21.10.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././



NOTE:

La centralina iniezione si trova sul parafrangente anteriore sinistro.
 Il connettore sonda lambda è situato sotto l'astina dell'olio.
 Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
 L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Viola/Bianco → Non collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

