



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: F.M.

Visto:


FORD KA 1.3i (44 kW)

- Anno: dal 1996 • Motore: Endura-E
- Iniezione: elettronica multipoint EEC V
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: vedere note
- › Complessivo Eco Gas
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codice su listino prezzi)

Data: 20.06.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././



SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:

Montare a seconda dell' anno i seguenti miscelatori:

- 1996: 12MX 0199 0051

- 1997: 12MX 0199 0044

La centralina iniezione si trova sotto il rivestimento del montante portiera sinistra.

Il connettore sonda Lambda si trova a monte della sonda stessa.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio di "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a $40 \div 48\%$. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Viola/Bianco → Non collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

