



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: F.M.

Visto:


KIA SEPHIA 1.5i (59 kW)

- Anno: dal 1997 • Sigla motore: B5
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0035 0001
- › Complessivo Eco Gas
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).

Data: 18.03.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //././.



NOTE:

Il Connettore Sonda Lambda è situato sulla paratia motore, lato destro.
La bobina di accensione si trova sul parafrangente anteriore sinistro.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Viola/Bianco → Non collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

