




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

FIAT TIPO 1.8 i.e. - 2.0 i.e. - TEMPRA 1.8 i.e. - 2.0 i.e.

- Anno: gamma '90 e gamma '93 • kW: 1.8=76 - 2.0:=83
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica integrata > Complesso Eco Gas cod. 06LB 0000 1532
- > Miscelatore GPL: 12MX 8801 0001 Miscelatore Metano: 12MM 8801 0001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001 > Comm. ad incasso: cod. 06LB00001999
- > N° 2 confez. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB 5003 0003 o
- N° 2 confez. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB 5003 0004 (verificare)

Data:	4.02.98
Schema N°:	1
Annula Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	L.B.
Visto:	



SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? NO

NOTE:
Il connettore sonda si trova sulla paratia motore.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".