



Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/618546

## SUZUKI VITARA 1.6i 16V

- Anno: 1993 • kW: 71 • Motore con debimetro a filo caldo
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- › Complessivo Eco Gas: 06LB00001532
- › Commutatore ad incasso: 06LB00004000
- › Miscelatore GPL: 12MX01990051 › Miscelatore Metano: 12MM01990051
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 Confez. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011


Data: 27.03.99

Schema N°: 1

Annula Sch. del: //./././

Disegn.: M.M.

Visto:




### SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

#### NOTE:

La bobina si trova sulla paratia motore, in posizione orizzontale. Il Connettore Sonda Lambda è ubicato sotto alla bobina. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica". L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.



#### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.