



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CHRYSLER VOYAGER 2.0i

- Anno: 1996
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

Data: 30.01.97


Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././

Disegn.: L.B.

visto:

- > Miscelatore: 12MX 0199 0050 > Complessivo Eco Gas
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).



Eco Gas

SELEZIONE SONDA
LAMBDA 000

N° CILINDRI 2

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:

Lo Spinotto Bobina è situato sul coperchio punterie. Il Connettore Sonda Lambda è situato sul cambio. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica". L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.