



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: F.M.

Visto:


HYUNDAI LANTRA 1.8i 16V (93kW)

- Anno: 1993 • Sigla motore: G4CN
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- › Complessivo Lambda Gas I.B. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0052
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 conf. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codice su listino prezzi).

Data: 21.01.97

Schema N°: 1

Annulla
Sch. del: //./././



NOTE:
Il connettore sonda è situato a monte della sonda stessa.
Lo spinotto bobina è ubicato sul distributore d'accensione.