




MAZDA 323 F LANTIS 1.5i 16V

- Anno: 1994 • kW: 65 • Sigla motore: Z5
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica integrata
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S": 06LB00001655 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- > Miscelatore GPL: 12MX01990050 o 12MX88160001
- > Miscelatore Metano: 12MM01990050 o 12MM88160001

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/618546

www.brc.it
support@brc.it

Data:	30.07.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	



NOTE:
Il connettore sonda è situato sotto al distributore d'accensione.
Lo spinnotto distributore di accensione si trova sul medesimo.